【お詫び】E1A 新東名 新清水 IC~新清水 JCT (下り線) 規制看板とお客さま車両の接触事故について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E1A 新東名高速道路(新東名) 新清水インターチェンジ (IC) から新清水ジャンクション (JCT) 間の下り線で、第一走行車線規制のための規制看板が飛散しお客さまの車両に接触する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

発生日時 2025年10月17日(金)8時頃

2. 発生場所

E1A 新東名 新清水 IC~新清水 JCT 間 下り線 103.5 キロポスト付近

3. 発生事象

第一走行車線規制のための規制看板(1.5m×1.1m)が第二走行車線に飛散し、当該区間を走行していたお客さま車両が接触したもの。


12 時現在、お客さまから 2 件のお申し出がございました。お申し出のお客さまにお怪我はございません。

4. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。



位置図(引用:国土地理院地図)



写真(飛散した看板)

※本件によりお客さまの車両の損傷などに、お心当たりがある方は以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL. 0120-236-208 (フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040 (通話料有料)