

図-1 これまでの舗装の損傷メカニズム




図-2 上層路盤の補修延長の推移(当社管内)




図-3 深層部における損傷メカニズム



写真-1 深層部の滞水・泥土化に水が浸透している事例