


■ 迂回ルートと工事内容のご案内

1. 近隣 IC と迂回ルートのご案内

出入口閉鎖時は、近隣の津 IC などをご利用ください。近隣の IC をご利用になる場合の迂回ルートは以下のとおりです。



※出入口閉鎖に伴い、他の IC をご利用になった場合の料金調整はございません。

ルート番号	IC閉鎖箇所	迂回ルート	所要時間(参考) ※渋滞していない場合
①	E23 伊勢道 芸濃IC 上り線 入口	E23 伊勢道 芸濃IC → 県道10号線 → E25 名阪国道 関IC	迂回ルート利用の場合 約13分 (高速道路利用時 約6分)【所要時間+7分】
②	E23 伊勢道 芸濃IC 上り線 出口	E23 伊勢道 津IC → 県道42号線 → 国道23号 → 県道10号線 → E23 伊勢道 芸濃IC	迂回ルート利用の場合 約12分 (高速道路利用時 約5分)【所要時間+7分】
③	E23 伊勢道 久居IC 上り線 入口	E23 伊勢道 久居IC → 国道165号 → 県道118号線 → 国道23号 → 県道42号線 → E23 伊勢道 津IC	迂回ルート利用の場合 約15分 (高速道路利用時 約5分)【所要時間+10分】
④	E23 伊勢道 久居IC 上り線 出口	E23 伊勢道 一志嬉野IC → 県道67号線 → 県道15号線 → 国道165号 → E23 伊勢道 久居IC	迂回ルート利用の場合 約11分 (高速道路利用時 約3分)【所要時間+8分】

2. 工事内容

○本線橋梁の耐震補強工事のために切り替えていたランプの車線を復旧する工事

耐震補強工事の作業スペースを確保するために車線を切り替えていましたが、耐震補強や盛土部分の復旧が完了したため、本来の車線位置に戻す工事をおこないます。



現況の車線(久居 IC)



車線復旧後の車線(久居 IC の着手前)

○久居インターチェンジのランプ橋の伸縮装置改良工事

久居インターチェンジのランプ橋の伸縮装置改良工事をおこないます。

お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

< 橋梁伸縮装置取替状況(イメージ) >



施工前



施工後