

事故の原因と緊急車両点検の状況

【事故の原因】

スペアタイヤの取付ボルトが緩み、タイヤが脱落したものと推測されます



写真1．スペアタイヤの取付状況



写真2．取付ボルト・金具の設置状況

【車両点検の状況】

同様の事故の再発防止に向けて、業務用車両のスペアタイヤの取付状況を緊急点検しました



写真3・4．スペアタイヤの取付部の点検状況