


## 支承概要図



## アンカーボルト長不足の事例



施工前の支承部の状況



支承撤去後 埋込み長不足のためアンカーボルト が確認できない

## アンカーボルトが途中で溶接されていた事例



施工前の支承部の状況



支承撤去後 アンカーボルト部の溶接を確認