


女性用作業服のリニューアル 作業服(上)



問題点	改善点	番号
腕や胴の布がだぶつき、引っ掛かったり安全帯をきつく締められない。	腕回りや胴回りを細見のシルエットに変更。	①
上着の裾部がずり上がってくる。	裾をウエストゴムからアジャスター型に変更。	②
ポケットが小さく手帳や電卓が入らない。	ポケットのサイズを大きく変更。 ファスナー付きへ変更。 ポケットの口の取付け角度を変更。	③ ④ ⑤
ペン差しに太めのペンが入らない。	幅を広めに修正。	⑥
金属製ボタンが固くて留めにくい。	留めやすい樹脂製ボタンへの変更(全箇所)。	⑦

女性用作業服のリニューアル 作業服(下)



問題点	改善点	番号
ベルトループの数が少ないのでズボンが下がってくる。両脇に点検道具等を吊ることが出来ない。	ベルトループを両脇に追加。	①
股上が深く、屈んだ時にウエストが苦しいため動きづらい。足の筒の部分が太く、布がだぶつき引っ掛かる。	股上を浅めに変更。 全体的に細見のシルエットに変更。	② ③
女性は、胸ポケットには手帳などの固い物が入れにくく、ズボンにいろいろな物を入れるポケットが欲しい。	両サイドに手帳、ペットボトルなどが入る大きめのカーゴポケットを追加。	④
ポケットが小さく手帳や電卓が入りきらない。	ポケットのサイズを大きく変更。	④
ポケットのボタンがヒップの位置で取れやすい。	取れにくいドットボタンへの変更(全箇所)。	⑤