

## 東名高速道路 宇利トンネル照明灯具落下事象 調査検討会

### 【第1回議事要旨】

■ 検討会として、今回の事象に関して事実関係を確認した。

- ・落下した照明灯具は取付脚が4箇所破断しており、著しい腐食があることを確認した。
- ・緊急点検において撤去した照明灯具にも腐食があることを確認した。
- ・当該トンネルにおいて、落下した照明灯具等の位置を確認した。

■ 検討会として、落下照明灯具の仕様、点検状況、周辺環境について確認したが、原因の究明にはさらに落下した照明灯具等の詳細な調査が必要である。

■ 今後、詳細な調査を踏まえ、劣化から破断、落下に至るメカニズムについて、さらなる検討を実施していくことを確認した。

以上