

【お詫び】E41 東海北陸自動車道 舗装損傷に伴うお客さま車両のパンク事象について

中日本高速道路株式会社 金沢支社が管理するE41 東海北陸自動車道(東海北陸道) 下り線 白川郷インターチェンジ(IC)～五箇山 IC の間で、舗装損傷によりお客さま車両のタイヤがパンクする事象が発生しましたので、お知らせします。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

2026年4月11日(土)8時42分頃

2. 発生場所

E41 東海北陸自動車道(下り線) 白川郷 IC～五箇山 IC

うけがはら
有家ヶ原トンネル入口手前 146.6kp 付近 (住所:岐阜県大野郡白川村)

3. 発生事象

8時42分頃、お客さまより「飛散したアスファルト塊に乗り上げパンクした」旨の申し入れがあったもの。

9時43分頃、交通管理隊が舗装損傷(直径60cm、深さ6cm)を確認。応急補修を実施。

4. お客さま車両の被害状況

お客さま車両5台(普通乗用車:3台、軽乗用車:2台)からタイヤパンクのお申し出あり。

5. 今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

※本件によりお客さまの車両損傷等にお心あたりのある方は以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)

【位置図】

至) 五箇山 IC



至) 白川郷 IC



現場の舗装損傷の遠景(車線の右側)



舗装損傷の状況(近景)