

【お詫び】C2 名古屋第二環状自動車道 外回り 楠 JCT 付近 可変式速度規制標識 支柱の転倒について

中日本高速道路株式会社 名古屋支社が管理する C2 名古屋第二環状自動車道楠ジャンクション(JCT) (外回り:名古屋南 JCT 方面)付近において可変式速度規制標識の点検を行っていたところ、当該設備の支柱を転倒させる事象を発生させました。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2026年7月4日 2時20分ごろ

2. 発生場所

C2 名古屋第二環状自動車道 外回り(名古屋南 JCT 方面)楠 JCT 付近(15kp 付近)

3. 発生事象

点検に伴い C2 名古屋第二環状自動車道 外回り 楠 JCT 付近に設置している可変式速度規制標識の支柱を転倒させたものです。

4. お客さまなどへの影響

本事象に起因する事故は発生しておりません。

現在転倒した支柱の撤去は完了しております。

なお、当該区間を通行し被害を受けたお客様は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL. 0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040(通話料有料)

5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。