

応急復旧工事の内容

- (1) 高速道路上の土砂の排除
- (2) 再び土砂崩落が発生しても高速道路上への流出を防止するため、トンネル出口の上部に大型土のうを設置
- (3) トンネル出口の上部の立木伐採・倒木撤去

【写真1】岩殿トンネル出口付近の被害状況
8月8日ドローンによる空中撮影



【写真2】応急復旧状況
8月9日 14時撮影

