

【お詫び】E41 東海北陸道で橋梁伸縮装置の破損により お客様の車両を損傷させる事象が発生しました

中日本高速道路株式会社名古屋支社は、E41 東海北陸自動車道(東海北陸道)美並インターチェンジ(IC)～郡上八幡 IC間(下り線)において、橋梁伸縮装置が一部破損し、お客様の車両を損傷させる事象が発生させましたので、お知らせします。

お客様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

記

1. 発生日時 2021年11月16日(火)8時頃発生
2. 発生場所 E41 東海北陸道
美並 IC～郡上八幡 IC間(下り線、56.1kp)
(岐阜県郡上市八幡町相生)
3. お客様車両の損傷状況
 - ・お客様(車両17台)から、車両損傷のお申し出がありました。(15時時点)
 - ・お客様にお怪我はございません。
4. 橋梁伸縮装置の破損状況
伸縮装置の一部(長さ190cm、幅7cm程度、ゴムで被覆された金属の板)が破損し、車両に接触したものと見られます。
5. 今後の対応
今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※本件で、お心あたりがある方は、お手数ですが以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 岐阜保全・サービスセンター TEL.058-382-1271(代表)
11月16日(火)は22:00まで、11月17日(水)以降は平日の9:00～17:30にご連絡ください。



発生箇所



橋梁伸縮装置の破損状況