【お詫び】E20 中央道(国立府中 IC~八王子 IC) 油の飛散について

中日本高速道路株式会社 八王子支社は、11月24日(木)9時50分ごろ、E20中央自動車道(中央道) 国立府中インターチェンジ(IC)から八王子 IC 間において、工事用機材の油圧ホースの一部破裂により、 機械油が飛散する事象を発生させましたので、お知らせします。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

- 1. 発生日時 2022 年 11 月 24 日(木) 9 時 50 分ごろ
- 2. 発生場所E20 中央道 国立府中 IC~八王子 IC 間19.0 キロポスト付近(国立府中 IC から八王子側に約 2km の地点)

3. 発生事象

工事用機材の油圧ホースの一部が破裂し、機械油が飛散したもの。

- 4. お客さま車両の損傷状況等(11/24 16 時時点)
 - お客さま(車両1台)から、車両汚損のお申 し出がありました。
 - お客さまにお怪我はございません。
 - 周辺や橋梁下の状況を確認し、道路外への油の流出は確認されていません。

5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図って まいります。



引用:(国土地理院地図(電子国土 Web))



※本件による油の付着にお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL. 0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040(通話料有料)