

【お詫び】E1A 新東名(新静岡 IC～新清水 JCT)上り線 本線への規制材飛散について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E1A 新東名高速道路(新東名) 新静岡インターチェンジ(IC)から新清水ジャンクション(JCT)間の上り線において、路肩規制の規制材の一部が強風により本線へ飛散する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時
2022 年 12 月 23 日(金)5 時 30 分ごろ
2. 発生場所
E1A 新東名 新静岡 IC～新清水 JCT 間
上り線 118.9 キロポスト付近(新静岡 IC 上り線の加速車線部分)
(静岡県静岡市葵区^{しも}下)
3. 発生事象
路肩規制の規制材の一部が強風により本線へ飛散したもの。
なお、17 時現在、ご通行されたお客さまから車両の損傷や負傷等に関するお申し出はありません。
4. 飛散状況
ラバコーン 5 本、矢印板 1 枚
5. 原因と今後の対応
今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。



引用:(国土地理院地図(電子国土 Web))



規制材設置状況(飛散前)

※本件による車両損傷にお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用にならない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)

以 上