

【お詫び】E1A 新東名(新清水 IC～新清水 JCT)上り線 での規制材の転倒について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E1A 新東名高速道路(新東名) 新清水インターチェンジ(IC)から新清水ジャンクション(JCT)間の上り線において、走行車線規制の規制材が突風により転倒する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時
2023 年 1 月 30 日(月)11 時 40 分ごろ
2. 発生場所
E1A 新東名 新清水 IC～新清水 JCT 間
上り線 101.8 キロポスト付近
(新清水 IC 出口 100m 手前付近)
(静岡県静岡市清水区^{ししはら}矢原)
3. 発生事象
走行車線規制の規制材(出口 100m 先案内看板 1 枚・サイズ(1,500mm×1,100mm)が第二走行車線へ転倒したもの。
なお、17 時現在、ご通行されたお客さまから車両の損傷等に関するお申し出はありません。
4. 原因と今後の対応
今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)



※本件による車両損傷にお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用にならない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)

以 上