

2023年7月14日

中日本高速道路株式会社 金沢支社

【お詫び】E8 北陸道（砺波 IC）での滞水によりお客さまの車両を損傷させる事象が発生しました

中日本高速道路株式会社 金沢支社が管理する E8 北陸自動車道（北陸道） 砺波インターチェンジ（IC）流入ランプ（上り線）において、強降雨による滞水によりお客さまの車両を損傷させる事象が発生しましたのでお知らせします。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時 2023年7月13日（木）1時00分ごろ～
1時35分ごろの間

2. 発生場所
E8 北陸道 砺波 IC 流入ランプ（上り線）
（富山県砺波市太郎丸）



3. 発生事象
砺波 IC 流入ランプ部（上り線）において、強降雨により路面滞水し、お客さま車両を損傷させたもの。

4. お客さま車両の損傷状況
・お客さま（車両2台）から、車両損傷のお申し出がありました。
・お客さまにお怪我はございません。

5. 今後の対応
今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。



（引用：（国土地理院地図（電子国土 Web））



強降雨による滞水状況

※本事象により車両に損傷等お心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先（24時間365日）】

TEL. 0120-236-208（フリーダイヤル）

※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040（通話料有料）