

【お詫び】E85 小田原厚木道路(大磯 IC～二宮 IC)下り線での車止めの飛散について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E85 小田原厚木道路(小田厚) 大磯インターチェンジ(IC)から二宮 IC 間の下り線における道路維持作業を実施中、走行車線規制内で高所作業車が車止めを外し忘れて発進したことで、飛散した車止めが追越車線をご走行中のお客さまの車両に接触する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1.発生日時

2024年1月16日(火)9時30分ごろ

2.発生場所

E85 小田厚 大磯 IC～二宮 IC 間

下り線 14.4 キロポスト付近

(神奈川県中郡二宮町中里 ※二宮 IC から約 0.6km 手前)

3.発生事象

走行車線規制内で高所作業車が車止めを外し忘れて発進したことで、車止め1個(高さ150mm×幅100mm、重さ(約 2kg)、ゴム製)が追越車線に飛散したものです。

18 時現在で、お客さまから車のフロントバンパーに傷がついた旨のお申し出が 1 件ございました。お申し出のお客さまにお怪我はございません。



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)



飛散した車止め(高さ 150mm×幅 100mm)

※本件による車両損傷にお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)

以上