

【お詫び】E1 東名(清水 JCT～富士 IC)上り線 舗装表面処理剤の飛散について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E1 東名高速道路(E1 東名) 清水ジャンクション(JCT)から富士インターチェンジ(IC)間の上り線において、工事車線規制中の舗装補修工事の現場から液状の舗装表面処理剤(※)が飛散する事象が発生しましたので、お知らせします。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

※舗装の接着をよくするもの(アスファルト乳剤)

1.発生日時

2024 年 2 月 27 日(火)12 時 10 分ごろ

2.発生場所

E1 東名 清水 JCT～富士 IC 間

上り線 124.5～124.4 キロポスト付近

静岡県富士市松本

(富士川 SA から東京側に約 3km)

3.発生事象

舗装補修工事で散布していた液状の舗装表面処理剤が走行中のお客さまの車両に付着したものの。

4.お客さま車両の状況

- ・お客さま(車両 1 台)から、舗装表面処理剤の付着の申し出がありました(19 時時点)。
- ・お客さまにお怪我はございません。

5.原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※発生時間帯に走行し、車両に褐色の小さな点々が付着しているなどお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)



引用:国土地理院地図(電子国土 Web)



舗装表面処理剤の散布に使用していた車両
(ナンバーなどは加工しています)