

E1A 新東名 小河内トンネル換気設備における 構成部品の一部欠損の発見について

中日本高速道路株式会社東京支社は、E1A 新東名高速道路（新東名）新清水インターチェンジ（IC）～新清水ジャンクション（JCT）間（下り線）小河内トンネル（TN）において、トンネル換気設備を点検した際、設備を構成する部品の金属片の欠損を発見しましたので、お知らせします。

なお、該当設備は、速やかに撤去を行っており、お客さまの走行に支障となることはありません。

1. 発見日時

2024年3月19日（金）12時頃

2. 発生場所

E1A 新東名新清水 IC～新清水 JCT 間（下り線）
小河内 TN（住所：静岡県静岡市清水区小河内）

3. 発生事象

トンネル換気設備を点検した際に、作業員が設備部品の一部である金属片を車線規制内の路上で発見した。なお、本件事象によりお客さまに怪我などはございません。



引用：国土地理院地図

4. 今後の対応

今後、詳細な原因を特定し、適切な対応を図ってまいります。



当該設備外観写真



金属片写真

以上