

## 【お詫び】E1A 新東名(新富士 IC～新清水 IC) 下り線の路面損傷について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E1A 新東名高速道路(新東名) 新富士インターチェンジ(IC)から新清水 IC 間(下り線)において、高速道路本線の路面に穴(ポットホール)が発生したことにより、お客さまの車両を損傷させる事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

### 1.発生日時

2024年8月29日(木)21時00分頃

### 2.発生場所

E1A 新東名 新富士 IC～新清水 IC 間  
下り線 87.7 キロポスト付近  
(静岡県富士市久沢)



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)

### 3.路面損傷の状況

高速道路本線の路面にポットホールが発生したものの。ポットホールの大きさは、進行方向に対して長さ200cm×幅60cm×深さ10cm程度。

損傷箇所は、8月29日(木)22時頃から規制をおこない、23時頃に応急処置は完了しています。

### 4.被害状況(8月30日0時時点)

- ・お客さま(車両3台)から、車両損傷のお申し出がありました。
- ・お客さまにお怪我はございませんでした。



写真: 路面損傷の状況

※本件による車両損傷にお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

※ポットホールとは、主に車両が繰り返し走行することによりアスファルト舗装の表面の一部に発生する穴で、特に降雨時には発生しやすい傾向にあります。

### 【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)

以上