

【お詫び】E85 小田原厚木道路 小田原西 IC～荻窪 IC 規制器材（ラバーコーン）とお客さま車両の接触事故について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理するE85 小田原厚木道路（小田厚）小田原西インターチェンジ（IC）から荻窪 IC 間の下り線で、本線上に残置された規制器材（ラバーコーン2本）とお客さまの車両が接触する事故が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
今後、原因を究明するとともに、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時
2025年2月13日（木）14時40分頃
2. 発生場所
E85 小田厚 小田原西 IC～荻窪 IC 間
下り線 1.6kp 付近（かざまつり風祭トンネル東坑口）
3. 発生事象

本線上に残置された規制器材（ラバーコーン）と
該当区間を通行していたお客さま車両が接触したものの。
18時現在で、お客さまから1件のお申し出がございました。
お申し出のお客さまにお怪我はございません。

※本件による車両の損傷などに、お心当たりがある方は
以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先（24時間365日）】
TEL. 0120-236-208（フリーダイヤル）
※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040（通話料有料）



位置図（引用：国土地理院地図）



接触したラバーコーン