

【お詫び】E8 北陸道 富山 IC での滞水により お客さまの車両が故障する事象が発生しました

中日本高速道路株式会社 金沢支社が管理する E8 北陸自動車道(北陸道) 富山インターチェンジ(IC)の流入・流出ランプにおいて、強降雨による滞水によりお客さまの車両が故障する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2025 年 8 月 15 日(金)16 時 50 分ごろ～17 時 12 分の間

2. 発生場所

E8 北陸道 富山 IC 出入口の一部(富山県富山市黒崎)

- ・国道 41 号(富山市街方面)への出口
- ・国道 41 号(高山方面)からの入口

3. 発生事象

富山 IC 流入・流出ランプ部において、強降雨により路面が滞水し、お客さまの車両が故障したもの。

4. お客さま車両の故障状況

滞水箇所に進入した車両(1台)のエンジンが停止したもの。

5. 今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)



強降雨による滞水状況

※本事象により車両に故障などお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用にならない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)