

新東名高速道路 葛山トンネル(下り線) 照明器具前面ガラスの落下について

平成24年4月22日に発生しました、トンネル照明器具前面ガラスが破損して道路脇に飛散する事象がありましたのでお知らせします。

- 1)発生日時 平成24年4月22日(日) 午前8時頃
- 2)発生場所 新東名高速道路 葛山トンネル(下り線)内
御殿場JCT ~ 長泉沼津IC間 (61.0 キロポスト) 追越車線側
- 3)原因 当該器具を点検した結果、ガラスの留め金については異常が見られなかったため、何らかの飛翔物がガラスにあたって破損したものと考えられますが、原因の特定には至っていません。
- 4)対応 当該トンネル全ての照明器具を直ちに緊急点検し、他に異常がないことを確認しました。また、新東名高速道路の全てのトンネルについて、緊急点検をGWまでに完了します。

当該照明器具破損状況



設置状況

ガラスの飛散状況



照明器具前面のガラスの留め金具には、ガラスが残った状況