

【お詫び】 E8 北陸道（敦賀 IC～今庄 IC） 下り線での泥水の飛散について

中日本高速道路株式会社 金沢支社が管理する E8 北陸自動車道（北陸道）敦賀インターチェンジ（IC）から今庄 IC 間の下り線において、追越車線規制内でコンクリート舗装を補修していた工事現場から泥水が飛散する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

2024年4月15日（月）

10時30分～14時30分ごろ（約4時間）

2. 発生場所

E8 北陸道 敦賀 IC～今庄 IC

敦賀トンネル内 下り線 59.3キロポスト付近

（福井県敦賀市杉津付近）

3. 発生事象

追越車線規制内のコンクリート舗装を補修していた工事現場から泥水が飛散し、走行車線を走行中のお客さまの車両に付着したものと見られます。

4. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※発生時間帯に走行し、車両に泥水が付着しているなど

お心あたりのあるお客さまは、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先（24時間365日）】

TEL. 0120-236-208（フリーダイヤル）

※上記電話をご利用になれない場合

TEL. 052-223-0040（通話料有料）



引用：国土地理院地図（電子国土 Web）



写真：車両への付着状況

以上