

第2回 東名高速道路中吉田高架橋塗装塗替え工事による
火災事故再発防止委員会

議事要旨

1. 前回委員会の議事要旨確認
 - ・前回委員会議事要旨の確認がなされた。
2. 火災の要因となり得る点火源・可燃物等
 - ・火災の要因となり得る点火源や延焼の原因となる可燃物について抽出した事項について確認がなされた。
3. 想定される延焼メカニズム
 - ・火災の原因等については関係機関の検証を待つ必要があるが、実証実験結果等を踏まえ想定した延焼メカニズムについて確認がなされた。
4. 火災事故再発防止策暫定案ならびに中間とりまとめ（案）
 - ・暫定案ならびに中間とりまとめ（案）については確認がなされたうえで、継続的に検討すべき項目として以下の指摘がなされた。
 - ① 発注者、受注者及び作業者の間で安全並びに最悪事態の回避の意識の徹底・共有を図ることができる仕組み、ツールの検討が必要。
 - ② 火災感知器・火災報知器については、煙感知型が有効と思われるので適切に機種を選定すること。
 - ③ 火災事故再発防止策暫定案については、実際に現地で検証し、最終とりまとめに反映させること。
5. 今後の予定
 - ・委員会で指摘のあった項目ならびに関係機関の検証結果から得られた新たな知見等の再発防止策への反映を第3回委員会で検討することとした。

以 上