

**【お詫び】E8 北陸道 敦賀トンネル監視員通路の損傷に伴う
お客さま車両の接触事象について**

中日本高速株式会社 金沢支社が管理する E8 北陸自動車道(北陸道) 下り線 敦賀インターチェンジ(IC)～今庄 IC の間にある敦賀トンネル内で、監視員通路の損傷があり、お客さま車両が接触する事象が発生しましたので、お知らせします。

ご利用のお客さまにご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2026 年 8 月 21 日(金)15 時 52 分ごろ

2. 発生場所

E8 北陸道(下り線) 敦賀 IC～今庄 IC
敦賀トンネル内 (住所:福井県敦賀市横浜)

3. 発生事象

15 時 52 分ごろ、北陸道 下り線 敦賀トンネル内にて、側壁コンクリートおよびハンドレールが損傷し傾倒したことにより、走行中のお客さま車両 1 台が接触した旨、トンネル先に移動したお客さまより事故申告があったもの。

4. お客さま車両の被害状況

お客さま車両 1 台(大型車) 擦過傷

5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

※本件によりお客さまの車両に損傷など、お心あたりがある方は以下の問い合わせ先までご連絡ください。


【お問い合わせ先(24 時間365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)


※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)

お問い合わせ先 (お 客 さ ま 専 用)	【高速道路に関するお問い合わせ】 NEXCO 中日本お客さまセンター(24 時間対応) TEL.0120-922-229(フリーダイヤル) ※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0333(通話料有料)
----------------------------	--

【位置図】



監視員通路側壁の傾倒状況(遠景)



監視員通路側壁の傾倒状況(近景)