

2026 年 9 月 4 日

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

【お詫び】E41 東海北陸道 上り線 深戸トンネル内 トンネル照明灯具落下防止ワイヤーの垂れ下がり事象について

中日本高速道路株式会社 名古屋支社が管理する E41 東海北陸自動車道(東海北陸道) 深戸トンネル内(上り線:名古屋方面)において、トンネル照明灯具落下防止ワイヤーの垂れ下がり事象が発生しました。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

2026 年 9 月 4 日 (金) 11 時 20 分ごろ

2. 発生場所

E41 東海北陸道 上り線 郡上八幡 IC～美並 IC

深戸トンネル内(53kp 付近) (住所:岐阜県郡上市美並町)

3. 発生事象

E41 東海北陸道 上り線 深戸トンネル内に設置しているトンネル照明灯具落下防止ワイヤーの垂れ下がり(1 箇所)が発生したものです。

4. お客さまなどへの影響

本事象に起因する事故や渋滞などは発生しておりません。

垂れ下がったワイヤーの撤去は完了しております。

なお、当該区間を通行され、車両が損傷するなどのお心あたりがあるお客さまは、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】


TEL. 0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040(通話料有料)

5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

【位置図】



国土地理院地図を加工して使用

【現場写真】

