


- ◆ 東名川崎IC ⇒ 秦野中井IC区間を走行する場合、渋滞のピークは8～14時で、渋滞がない場合に比べ約3倍（約1時間40分）の所要時間を予測しています。
- ◆ 東名川崎ICを6時よりも前または18時以降に通過する場合の所要時間は約30分と予測しており、これらの時間帯のご利用をおすすめします。

位置図



◆ 渋滞原因: 長い上り坂及びサグによる速度低下

秦野中井IC付近は、下り坂から上り坂に変わるサグ部と長い上り坂が続くため無意識のうちに速度が低下してしまいます。LED表示板で速度低下ポイントをお知らせしていますので、周りの車に気をつけ速度低下にご注意ください。

< 2022年11月完成: 横浜町田ICの加速車線の延伸 >



合流部の渋滞緩和のため横浜町田ICの加速車線を延伸しました。さらに、2車線ランプを分離型としスムーズな加速を可能とするためカラー舗装を施工しました。