

## 【お詫び】E1 東名(御殿場 IC~大井松田 IC)上り線での規制看板の飛散について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E1 東名高速道路(東名) 御殿場インターチェンジ(IC)から大井松田 IC 間の上り線において、第一走行車線規制のための規制看板が強風により飛散する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

### 1.発生日時

2024年4月9日(火)6時25分ごろ

### 2.発生場所

E1 東名 御殿場 IC~大井松田 IC 間

上り線 76.6 キロポスト付近

(足柄サービスエリア(上り)から約 4.3km 先付近)

(静岡県駿東郡小山町竹之下)

### 3.発生事象

第一走行車線規制内に設置した規制看板 1 枚  
(サイズ:1,000mm×1,000mm)が強風によって追越車線に飛散したものを。

なお、15 時現在、お客さまから車のフロントバンパーに傷がついた旨のお申し出が 1 件ございました。  
お申し出のお客さまにお怪我はございません。

### 4.原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※本件による車両損傷にお心あたりのある方は、  
以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

### 【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)



引用:国土地理院地図(電子国土 Web)



写真:回収した規制看板