

2025 年 8 月 26 日

中日本高速道路株式会社 東京支社

【お詫び】E20 中央道 高架下作業足場内からチェーンが垂れ下がる事象がありました

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E20 中央自動車道(中央道)上り線 国立府中インターチェンジ(IC)～府中スマートインターチェンジ(IC)間で交差する一般道上において、高速道路高架下で作業中の吊り足場内から垂れ下がっていたチェーンが走行中の車両に接触した疑いのある事象が発生しましたので、お知らせします。

今後、管理体制を強化し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

2025 年 8 月 26 日(火)14 時 30 分～15 時 00 分ごろ

2. 発生場所

東京都府中市矢崎町 一般道(E20 中央道高架下と側道との交差部)
(国立府中 IC～府中スマート IC 間)

3. 発生事象

高速道路高架下で作業中の吊り足場内から一般道に垂れ下がっていたチェーンが走行中の車両に接触した疑いがあるもの。垂れ下がっていたチェーンについては足場内に回収済み(8 月 26 日 15:08)。

4. お客さま車両の状況

お客様さまからの申し出はございません。

5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※8 月 26 日 14 時 30 分頃～8 月 26 日 15 時 00 分頃の時間帯に、この一般道を通行され、車両に損傷などお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL. 0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040(通話料有料)



位置図

(出展：地理院地図 GSI Maps)



垂れ下がっていたチェーン（足場内回収済み）