


位置図


工事場所：中央自動車道 諏訪 IC～諏訪南 IC 間
取翻川橋（とりこぼしがわばし）




施工手順



コンクリート床版の劣化について



橋の構造



アスファルトのひび割れから雨水などともに凍結防止剤がしみ込み、その下にあるコンクリート内にある鉄筋が錆びるなどコンクリート床版が劣化しています。



新しい床版の設置イメージ