

<NEXCO中日本金沢支社の取り組み>

NEXCO中日本金沢支社では、2012年度冬期交通確保に向け、以下の対策強化を図っています。

◆定置式溶液散布装置等による登坂不能車の発生回避

敦賀IC～今庄IC間の急な登り坂区間における登坂不能車の発生を抑制するため、定置式の溶液散布装置と散水消雪装置を設置します。



◆監視カメラの増設による交通障害の早期発見

管内の急な登り坂区間において、降雪状況、路面状況、交通障害を把握し早期の対応を図るために、監視カメラを26基増設します。



◆中央分離帯開口部の増設による滞留車両等の早期救出

敦賀IC～今庄IC間の急な登り坂区間では、登坂不能車両が発生し通行止めとなった場合、本線内に滞留車両が発生します。そうした場合に、滞留車両を早期に救出するため中央分離帯に開口部を2箇所増設しました。

