

**【お詫び】E19 長野道(下り線) 松本 IC～安曇野 IC
散水車から本線への水噴出事象について**

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E19 長野自動車道(長野道) 下り線 29.2KP 付近(松本インターチェンジ(IC)～安曇野 IC 間)において、追越車線に停車していた散水車から走行車線に水が噴出し、走行中の車両にかかる事象が発生しました。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

2026年7月8日(水)7時35分ごろ

2. 発生場所

E19 長野道(下り線) 29.2KP 松本 IC～安曇野 IC 間(長野県松本市島内)

3. 発生事象

追越車線に停車していた散水車※から 30 秒ほど水が噴出し、走行車線を通行中の車両に水がかかる事象が発生したものです。

※床版打ち換えのはつり作業を行う際にウォータージェットに真水を供給するための散水車

4. 被災状況

現時点で被害の申し出はありません。

5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

【お問い合わせ先(24 時間365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)



位置図