

【お詫び】E20 中央道(八王子 IC～八王子 JCT) 路面標示用塗料缶の接触について

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E20 中央自動車道(中央道) 上り線 八王子インターチェンジ(IC)～八王子ジャンクション(JCT)間で工事車線規制中の舗装補修工事において、工事現場から路面標示用塗料のスプレー缶 1 本が追越車線内へ転がり、お客さま車両と接触する事象が発生しました。

お客さま車両を損傷または汚損させた可能性があることについて、深くお詫び申し上げます。

今後、原因を究明するとともに、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

2026 年 9 月 24 日(木) 11 時 00 分頃

2. 発生場所

E20 中央道(上り線) 八王子 IC～八王子 JCT 間 26.1KP 付近
(東京都八王子市宇津木町)

3. 発生事象

工事車線規制中の舗装補修工事において、工事現場から路面標示用塗料のスプレー缶が追越車線内へ転がり、お客さま車両と接触しました。

9 月 24 日(木) 18 時時点でお客さまからのお申し出はありません。

4. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、再発防止に努めてまいります。

※本件による車両の汚損などにお心あたりがある方は、以下の
お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24 時間 365 日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)



出典: 国土地理院地図(電子国土 Web)



路面標示塗料の飛散状況