

■ 土壌調査結果

C3 東海環状道建設事業用地などにおいて土壌調査をおこなった結果、以下の箇所において環境基準値を上回る有害物質が確認されました。

【調査結果】

調査時期：2014 年

調査方法：鉛直および水平ボーリングによる試料採取

番号	調査箇所	地先名	項目	調査 検体 数	基準 超過 検体数	調査結果 (mg/L)	環境 基準値 (mg/L)
①	柿田トンネル(仮称)	可児市柿田	ヒ素	23	3	0.012～ 0.036	0.01 以下
		可児市久々利					

※ヒ素以外の 7 項目についても調査を実施しておりますが、基準値の超過はありません。

調査時期：2017 年

調査方法：地表に露頭している岩石を採取

番号	調査箇所	地先名	項目	調査 検体 数	基準 超過 検体数	調査結果 (mg/L)	環境 基準値 (mg/L)
②	久々利第一トンネル(仮称)	可児市久々利	鉛	6	1	0.013	0.01 以下
③	白山トンネル(仮称)	加茂郡八百津町上牧野	ヒ素	1	1	0.017	0.01 以下
④	かもフルーツトンネル(仮称)付近	美濃加茂市山之上町	鉛	1	1	0.011	0.01 以下

※ヒ素、鉛以外の 6 項目についても調査を実施しておりますが、基準値の超過はありません。

■ 位置図

○ 環境基準値を上回る有害物質を確認した箇所

