


(別紙)


■工事完成予定区間



■横浜町田IC下り線の渋滞状況




【下り線合流部の渋滞状況】




【下り線加速車線の延伸部(航空写真)】

■加速車線の延伸に伴う合流方法の変更(2022年11月19日(土)6時より)

＜現況＞2車線ランプが本線の同一箇所では合流しようとするため、スムーズな加速ができず、速度低下や交通の乱れが生じ、渋滞する原因の1つとなっています。



＜運用開始後＞カラー舗装により2車線ランプを分離型とすることで、それぞれの車線でスムーズな加速が可能となり、合流部での渋滞の緩和が期待されます。



※加速車線の延伸部をより効果的にご利用いただくため、カラー舗装により右側ランプは手前部での合流を、左側ランプは延伸した加速車線部での合流を案内する計画です。
運用開始後はカラー舗装に従って安全に走行ください。