

## 【お詫び】E19 長野道で排水ますの損傷に伴う緊急工事通行止めを実施しました

中日本高速道路株式会社 八王子支社が管理する E19 長野自動車道(長野道)上り線の岡谷ジャンクション(JCT)付近において、道路上に設置された排水ますの蓋が外れる事象が発生しました。これに伴い、E19 長野道 塩尻インターチェンジ(IC)から岡谷 JCT 間の上り線で緊急工事通行止めを実施しました。

お客さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

### 1. 発生日時

2024年5月17日(金)6時00分頃

### 2. 発生場所

E19 長野道 岡谷 IC~岡谷 JCT

上り線 0.9キロポスト付近

(住所:長野県岡谷市成田町)

### 3. 通行止め実施状況

E19 長野道 塩尻 IC~岡谷 JCT 間(上り線)

6時40分~12時15分(5時間35分)

※昼夜連続・車線規制を実施している区間のため、  
緊急工事による通行止めを実施したものと。

### 4. 発生事象

道路上に設置された排水ますの蓋が外れる事象が発生したものと。

### 5. お客さま車両の損傷状況

現在のところ、確認されていません。

### 6. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。


※本件によりお客さまの車両に損傷など、お心あたりがある方は以下の問い合わせ先までご連絡ください。

### 【お問い合わせ先(24時間 365日)】

TEL. 0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合

TEL. 052-223-0040(通話料有料)



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)



写真: 排水ます蓋の損傷状況