

## 【お詫び】E8 北陸道 能美根上スマートIC～美川IC(上下線) 油の飛散について

中日本高速道路株式会社 金沢支社が管理する E8 北陸自動車道(北陸道)能美根上スマートインターチェンジ(IC)から美川 IC 間において、工事用機材の組立作業中に油圧ホースの配管接続部が外れたことにより、機械油が飛散する事象を発生させましたので、お知らせします。

ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

### 1. 発生日時

2024年7月5日(金) 9時25分ごろ

### 2. 発生場所

E8 北陸道 能美根上スマートIC～美川IC(上下線)  
158キロポスト付近  
(美川ICから福井側に約2kmの地点)

### 3. 発生事象

工事用機材の組立作業中に油圧ホースの配管接続部が外れ、機械油が飛散したものと見られます。

### 4. お客さま車両の被害状況(7/5 15時30分時点)

- ・ お客さま(車両4台)から、車両汚損のお申し出がありました。
- ・ お客さまにお怪我はございません。

### 5. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※本件による車両汚損にお心あたりのある方は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL.0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合 TEL.052-223-0040(通話料有料)



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)



以上