

**【お詫び】 E8 北陸道 福井 IC～鯖江 IC(上り線)において
お客さまの車両に泥水が付着する事象が発生しました**

中日本高速道路株式会社 金沢支社が管理する E8 北陸自動車道(北陸道)福井インターチェンジ(IC)から鯖江 IC 間の上り線において、走行車線規制内で床版を補修していた工事現場から泥水が飛散し、お客さまの車両に付着する事象が発生しました。

ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、安全管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時
2025年8月28日(木)
10時10分ごろ
2. 発生場所
E8 北陸道 福井 IC～鯖江 IC
上り線 96.7 キロポスト付近
(福井県福井市稲津町)
3. 発生事象
走行車線規制内の床版を補修していた工事現場から泥水が飛散し、追越車線を走行中のお客さまの車両に付着したものと。
4. お客さま車両の状況
・お客さま(車両1台)から、泥水の付着のお申し出がありました。(18時時点)
・お客さまにお怪我はございません。
5. 原因と今後の対応
今後、詳細な原因を調査し適切な対応を図ってまいります。

※発生時間帯に走行し、車両に泥水が付着しているなど
お心あたりのあるお客さまは、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先(24時間365日)】

TEL. 0120-236-208(フリーダイヤル)

※上記電話をご利用になれない場合

TEL. 052-223-0040(通話料有料)



引用: 国土地理院地図(電子国土 Web)



工事現場状況写真