


A: 位置図



大変恐れ入りますが、交通安全上、交通規制は管子トンネル手前 80.7K P 付近から行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

B: 渋滞の予想

昨年に実施した同様の工事では、交通が集中する時間帯（17時から18時頃）に、渋滞通過に最大60分（渋滞長約3km）を要しました。


また、路面に段差（5cm程度）が生じるため、安全のため走行車線と追越車線を連続で補修いたします。そのため、交通規制の切替作業（警戒標識の取替や交通安全設備の移動等）が必要となり、通常より通過にお時間がかかることがあります。

なお、交通規制の切替作業は、原則として21時頃（約10分程度）を予定しています。


C: 補修内容

路面の凹凸を削り取り、新しい舗装を専用の機械を用いて敷き均す補修工事を行います。


- ・ 損傷した舗装路面の状況



- ・ 路面の補修状況



専用機械を用いた補修状況



新しい舗装（厚さ5cm程度）の敷き均し後の状況