

金沢支社管内の渋滞発生状況（１ｋｍ以上）

月日	方向	道路名	区間	ボトルネック箇所（ＫＰ）	ピーク時渋滞長	ピーク時刻	渋滞原因	県
12/31 木	下り	北陸自動車道	木之本～敦賀	ツルガ 敦賀IC付近 46.6	4km	13時頃	チェーンチェック	福井県
12/31 木	上り	北陸自動車道	武生～今庄	ナンジョウ 南条SA付近 72.0	3km	12時頃	チェーンチェック	福井県
12/31 木	下り	北陸自動車道	長浜～木之本	キノモト 木之本IC付近 23.4	7km	15時頃	チェーンチェック	滋賀県
1/1 金	下り	北陸自動車道	長浜～木之本	キノモト 木之本IC付近 23.4	12km	17時頃	チェーンチェック	滋賀県
1/1 金	下り	北陸自動車道	小矢部砺波JCT～砺波	オヤベトナミ 小矢部砺波JCT付近 204.6	1km	18時頃	事故	富山県
1/2 土	上り	北陸自動車道	武生～今庄	ナンジョウ 南条SA付近 72.0	3km	16時頃	チェーンチェック	福井県
1/2 土	上り	北陸自動車道	今庄～敦賀	ハバ 葉原TN付近 53.8	6km	16時頃	故障車(チェーン脱着)	福井県
1/2 土	下り	北陸自動車道	長浜～木之本	キノモト 木之本IC付近 23.4	7km	12時頃	チェーンチェック	滋賀県
1/2 土	下り	北陸自動車道	木之本～敦賀	シズガ タケ 賤ヶ岳SA付近 25.6	2km	13時頃	チェーンチェック及び交通集中	福井県
1/3 日	上り	北陸自動車道	武生～今庄	ナンジョウ 南条SA付近 72.0	4km	13時頃	チェーンチェック	福井県
1/3 日	上り	北陸自動車道	鯖江～今庄	ヒノ サン 日野山TN付近 76.3	9km	15時頃	事故	福井県
1/3 日	上り	北陸自動車道	武生～今庄	ナンジョウ 南条SA付近 73.0	6km	17時頃	チェーンチェック及び交通集中	福井県
1/3 日	上り	北陸自動車道	美川～小松	ネアガリ 根上BS付近 155.9	2km	18時頃	事故	石川県
1/3 日	下り	北陸自動車道	木之本～敦賀	ツルガ 敦賀IC付近 46.6	1km	13時頃	チェーンチェック	福井県
1/4 月	上り	北陸自動車道	木之本～敦賀	ソソギ フキン 曾々木TN付近 41.4	1km	15時頃	除雪作業	福井県
1/4 月	上り	東海北陸自動車道	五箇山～白川郷	コウスアルデ 楮成出TN付近 153.6	1km	17時頃	事故	富山県
1/5 火	下り	北陸自動車道	長浜～木之本	キノモト 木之本IC付近 23.4	4km	19時頃	チェーンチェック	滋賀県
1/5 火	上り	北陸自動車道	小矢部砺波JCT～小矢部	オヤベ 小矢部IC付近 197.7	1km	19時頃	通行止	富山県

記号の説明 IC：インターチェンジ JCT：ジャンクション SA：サービスエリア TN：トンネル BS：バスストップ