

ポットホール現況写真

東海北陸自動車道 下り線 103k p付近(日計平橋)



ロードヒーティングの露出・損傷