


位置図



詳細位置図



横断図



監視員通路側壁の側壁から
コンクリートとタイルが脱落
幅 約150cm×高さ 約30cm×厚さ 約5cm

状況写真

